



Gruppe Baudenkmal

Dr. Christoph Hellbrügge . Freier Restaurator

Sandstraße 13a . 59387 Ascheberg . T: 02593 - 9869-0 . Fax: 02593 - 9869-1 . e:info@restaurierung-hellbruegge.de . i: www.restaurierung-hellbruegge.de



Gesamtansicht Vorzustand



Legende - Zustandskartierung 1

crackelierter Kitt	Fehlverbindungen
abgelöster Kitt	Risse
lockere, crackelerte Putzbereiche	Ausblühungen
lockere Bereiche	verlorene Ausblühungen
crackelierter Putz	Probekernbohrstelle
Hohlstellen	puberle Farbschicht

Grotten . Zustandskartierung



Grotten: Endzustand

Bagno . Grotten der Konzertgalerie .
Burgsteinfurt

Auftraggeber
Stadt Steinfurt . Hochbauamt

Ausführungszeit
November – Dezember 2004

Kosten
ca. 0,70 Mio EUR

Die Grotten der Konzertgalerie wurden 1773/74 durch Graf Karl von Bentheim-Steinfurt (reg. 1750-1780) erbaut.

Konservierungsziel war es, den überlieferten Zustand der beiden Grottennischen zu konservieren und nur durch eng begrenzte Teilergänzungen die ästhetische Einbindung der Nischen in den vollständig rekonstruierten Gesamtraum zu verbessern.

Die durchgeführten Konservierungsarbeiten beinhalteten eine mehrstufige Reinigung, Festigung, Salzreduzierung, Fixierung loser Elemente, Anböschungen, Hohlstellensicherungen und Teilrekonstruktionen sowie eine umfangreiche Dokumentation mit einer detaillierten Kartierung.

Bagno . Grotten der Konzertgalerie . Burgsteinfurt